## 新宿区地盤資料

調査整理番号 143-005

所在地 東京都新宿区北新宿三丁目39-14付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験
			717	質		内水位,	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打撃回数/	N	
			状	X		/ 測定月日		0	10 ≀	20 ≀	数/貫		N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60
<u> </u>				盛土			1.15	1 / 30			1 / 30		
2							2.15	1,			1		
	2.70	2.70	// 0:0:0				2.50	35			35	0.9	
_ 3 _ _ _						3.50	3.15	13	11	13	37 / 30	37	,
_ 4				砂礫	黄灰	_	4.15				27		
							4.45	9	8	10	30	27	
_ 5	5.70	3 00	0.000				5.15	15	16	19 / 9	50 / 29	51.7	7
_ 6	0.10	0.00					6.15		40	10	33 /		
_ _ _ _ 7							6.45	9	12	7	50	33	
							7.15	15	28	1	21	71.4	
= 8 = 8			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				8.15	21	29 / 9		50 / 19	78.9	
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				· · · · · ·	暗青灰	<u> </u>	9.15		25		50	100	
							9.30	25	5		15		
10							10.15	17	33		50 / 20	75	5
= - 11							11.15		21		50 /	400	
							11.30	29	5		15	100	
12 12 	12.32	6.62					12.15 12.32	23	27 / 7		50 / 17	88.2	
Ē													