新宿区地盤資料

調査整理番号 143-014

所在地 東京都新宿区北新宿三丁目30-16付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

世直情報にプリでは、ののよその世直を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔 内		標準貫入試験				標準貫入試験	
				質		水位	深	ا ع 	の打	撃数	打擊回数	N	N
			状	区		/ 測		0	10		回数/		N値~深度図
						定月		1	ł	ł	/ 貫 入		
尺	度	厚	図	分	調	Ħ	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
							1.15	5	8	6	19 / 30	19	19
2			//	埋土	暗茶褐		1.45	4	1,		5,		
Ē						3/15	2.15	15	5		20 50	7.5	7.5
E 3						3.20	3.00	Ħ	入不	能	/ 0		
E			//			-	3.00						
4	3.80	3.80	0.0.0				4.15				32		
E			0.0.0	粘土混じり砂礫	淡黄褐		4.45	7	12	13	30	32	32
5	5.00	1.20	0.0.0				5.15			11	45 /		
Ē			6.0.0 0.0.0 0.0.0				5.37	14	20	2	22	61.4	
E 6			0.000				6.15		22		50 /		
E							6.32	28	7		17	88.2	3.2
E 7				砂礫	黄褐灰		7.15	22	17 / 5		50 / 15	400	
E			0.0.0				7.30	33	5		15	100	
8			0.000				8.15	31	19 / 5		50 / 15	100	
Ē			0.000				8.30	31	5		15	100	3.2
E 9	9.05	4.05	0.0.0				9.15				47		
Ē			· · · / ·	粘土混じり中砂	緑青灰		9.45	13	15	19	30	47	47
10	9.90	0.85					10.15		21	9 / 3	50 /	65.2	5.2
Ē							10.38	20	- 21	<u> </u>		100.2	
E 11			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				11.15	21	26	3 / 1	50 / 21	71.4	
E							11.36						1.4
12							12.15	23	27 / 8		50 / 18	83.3	
E				細砂	暗緑青灰		12.33						
13			<u>-</u>				13.15	27	23 / 5		50 / 15	100	100
E			:::::::				13.30		17				
= 14							14.15 14.28		17 / 3		50 / 13	115	115
E							14.28		10		50		
15	15.27	5.37					15.15 15.27	40	2		50 / 12	125	125
13							15.2/						115
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>						_	