新宿区地盤資料

調査整理番号 143-047

所在地 東京都新宿区北新宿三丁目 1 - 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊回数	N	
			状	X		/		0	10	20	回数/貫		N値~深度図
	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	² 20	30	貫入量	値	0 40 20 20 5
	0.60	0.60		埋土	暗褐								10 20 30 40 50
1	0.00	0.00					1.15		2	2	5		
			00000				1.48	1	14	9	33	4.5	5
2			WWWW				2.15	1 / 11	1	2 / 14	4 / 35	3.4	4
3							2.50 3.15	١.	1		2		
							3.45	15	/ 15		30	2	2
4				п -Δ	茶褐		4.15	1 / 12	1 / 9	2 / 14	4 / 35	3.4	4
· 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10				() () ()			4.50 5.15			2	4		
							5.48	9	1	14	33	3.6	6 🛉
6			XXXXX				6.15	2 / 17	2 / 15		4 / 32	3.8	8
7			X				6.47 7.15		1	2	4		
	7.70	7.10		<u>{</u>			7.52	; 11	11	2 / 15	7 37	3.2	2
8							8.15	/	1 /	1 /	3 /	0.4	
9				凝灰質粘土	茶褐灰		8.53 9.15	15	12	11	10	2.4	4
11	9.35	1.65	0.0.0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	褐灰	4/3 11.05	9.45	17	3	8	30	10	
							10.15	8	9	14	31 / 30	31	
			0.0.0				10.45				29		
					黄褐		11.45	9	10	10	/	29	9 /
			0.000				12.15		4 / 12	•	15	14.1	
	12.50			礫混り粘土	褐灰		12.47	١.	2	3	6	14.1	
13 14 15	13.20	0.70	0.0.0				13.45	12	9	9	30	6	
							14.15	8	37	5 / 2	50 / 22	68.2	2
				粘土混り砂礫	褐灰		14.37				32		
							15.45	8	9	15	32 / 30	32	
6							<u>16.15</u>		4,4	10	31 /	24	
7	16.60	3.40	0.056			-	16.45	7	14	10	30	31	
[17.15	11	5	6 / 9	16 / 30	16	6 1
8			::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;				18.15	l .		8 /	19	4.5	
							18.46		6	_11	31	18.4	
17 18							19.15	6	7	9	22 / 30	22	2
20							20.15				24		
20			; ;;;;;				20.45	6	8	10	30	24	
21			K770.	1			21.15	1	l		29		

