新宿区地盤資料

調査整理番号 144-010

所在地 東京都新宿区北新宿四丁目13-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												たものとなります。			
標	深	層	柱	±	色	孔						標準貫入試験			
				質		内水	深	اع	0 cm の打	ご撃	打	Ν			
			状	貝		位 		回	10	数	打擊回数,				
				X		測定			10	20	数/貫		N 値 ~ 深度図		
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	10		30	入量	値			
		,,									_	-	0 10 20 30 40 50 60		
Ē	0.80	0.80		盛土	暗褐										
<u> </u>							1.15	1 /			1 /				
Ē			##" <u> </u>				1.46	31			31	1.0	d e		
_ 2 _				有機質粘土	黒褐		2.15	1 /			1 /				
Ē							2.45	30			30	1			
<u></u> 3			<u>"" </u>				3.15	1 / 32			1 /				
E	3.50	2.70	0.0.0			3.80	3.47	32			32	0.9			
E 4			0.0.0				4.15			_	15				
ĔΙ			<i>%</i> ;;				4.45	4	4	7	30	15			
3 3 5			0.0.0	粘土混り砂レキ	暗褐		5.15				11 /				
			0000				5.45	3	4	4	30	11			
6							6.15				20				
E	6.50	3.00	0.000				6.45	5	6	9	30	20			
E 7							7.15				39				
E					暗黄褐		7.45	8	10	21	30	39			
7				固結粘土	暗灰		8.15		31 / 5		50 /				
							8.30	19	5		15	100			
E 9	9.00	2.50					9.15				21				
E							9.45	5	6	10	30	21			
E 10							10.15				26				
10				硬質粘土	暗青灰		10.45	7	8	11	30	26			
E 11							11.15				23				
E l							11.45	5	7	11	/	23			
12	12.00	3.00					12.15				20				
Εl				砂混り硬質粘土 暗			12.45	4	6	10	/	20			
E 13	13.50		*********		暗灰		13.15				31				
ΕÏ		1.50					13.45	6	7	18	31 / 30	31	, <u> </u>		
13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19									21 / 5		50 / 15				
Ē Ï							14.15 14.30	29	5		15	100			
Ē,			<u>:</u>							20	50				
E "			<u>-</u>				15.15 15.41	14	16	6	50 / 26	57.7	7		
Ē,										24	E0				
— 16 —				細砂	暗黄褐 ~ 暗緑灰		16.15	12	17	21 / 8	50 / 28	53.6	6		
E							16.43		35						
F 17	- 17		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				17.15 17.34	15	35 / 9		50 / 19	78.9			
E									26		50				
18							18.15 18.29	24	4		50 / 14	107	7		
ĒΙ							10.23		33		50				
E 19	19.31	5.81					19.15	17	33 / 6		50 / 16	93.8			
E							19.31								
ш			L			L	<u> </u>						<u> </u>		