新宿区地盤資料

調査整理番号 144-023

所在地 東京都新宿区北新宿四丁目25-39付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	層 柱 土 色 孔								標準貫入試験				
			状	質区		内水位/測	深	1 と 回 0	0 cm の打 10	数	打擊回数,	N	N値~深度図		
尺	度	厚	図	分	調	測 定 月	度	≀ 10	≀ 20	≀ 30	/ 貫入量	値	i 0 10 20 30 40 50 60		
1 2				盛土	黒褐		1.15	11	1 3	1 / 14	3 / 35	2.6			
3 4 5 6	2.30			粘土質砂レキ	黄茶灰	2.95	2.45 3.15 3.34 4.15	21	3 / 7 29 / 9	22 / 8	50	78.9 53.6			
_	4.60	2.30		園結シルト	暗青灰		5.45 6.15 6.40 7.15 7.35	6 / 11	6 / 9	7 12 / 5	19 / 30 50 / 25 50 / 20	19 60			
9 110 111	9.80	5.20					8.43 9.15 9.39	19	20 26	14 / 8 11 / 4	50	53.6 62.5	5		
11	11.29	1.49	· . · . · . · .	組砂	暗灰		10.15 10.32 11.15 11.29	24	18 / 4		50 / 14	88.2 107			