新宿区地盤資料

調査整理番号 144-030

所在地 東京都新宿区北新宿四丁目12-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層厚	柱状図	士 質 区 分	色調	孔内水位/測定月日		標準貫入試験											
尺	度						深度	1 回 0 ~ 10	10	ご撃 数 20 ≀ 30	打擊回数/貫入量	N 値	N値-深度図 D 10 20 30 40 50				6		
- 1	1.30	1.30		盛土	暗灰 ~ 暗茶		1.15		1 /	1 /	2 / 32							- 6	
2	2.80	1.50		シルト	暗茶	2.00	1.47 2.15 2.54	1 / 39	18	14	1 / 39	0.							
3	3.90	1.10		シルト質粘土	暗茶 ~ 暗茶灰		3.41	1 / 41			1 / 41	0.						-	
	4.70	0.80		礫混り粘土	暗褐		4.15	4	5	7	30	1		8					
1 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9			0.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	砂礫	暗褐灰		5.15 5.33 6.15 6.31 7.15 7.25 8.15	31 50	23 / 8 8 19 / 6 6 21	14 / 4	50 / 18 50 / 16 50 / 10 50 / 24	93.							
9 10	10.24 5	5.54	0.000				9.15 9.25 10.15 10.24	50 50 9			50 / 10 50 / 9	15							