新宿区地盤資料

調査整理番号 144-093

所在地 東京都新宿区北新宿四丁目 1 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔	標準貫入試験									
尺	度	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日	深度	1 回 0 ~ 10	10		į	N值。	N値~深度図) 10 20 30 40 50 60			
	0.85	0.85		盛土	暗褐								0 10 20 30 40 50 60 			
2	2.75	1.90	(0000000000000000000000000000000000000	υ -Δ	黒褐褐灰		1.15 1.45 2.15 2.45	30		2. / 30 2. / 30	6	2.5				
3	3.30	0.55		粘土	暗灰		3.15	28		28		-				
5	6 90	2 50		砂礫	淡褐 黄褐灰 淡褐灰		3.45 4.15 4.45 5.15 5.45 6.15	26 / 30 65 / 30 75 / 30		26 / 30 66 / 30 75 / 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	5	26 65				
E 7	7.60	0.80	0.0.0	砂礫	暗褐		7.15	150 / 30		15 / 30		150				
9		2.95		硬質粘土	青緑		8.45 9.15 9.45 10.15	41 / 30 38 / 30 39 / 30		4' /30 38 /30 39 /30	3	38				