新宿区地盤資料

調査整理番号　145-008

所在地　東京都新宿区西新宿一丁目１４－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
22.20
2.30
27.35
5.15
砂混り粘土
砂礫
褐淡灰
黄褐灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.43
23.15
23.30
24.15
24.33
25.15
25.32
26.15
26.40
27.15
27.35
7
10
13
30/
30
6
9
11
26/30
15
15
20/8
50/28
53.6
22
28/5
50/15
100
24
26/8
50/18
83.3
23
27/7
50/17
88.2
15
17
18/5
50/25
60
22
28
50/20
75