## 新宿区地盤資料

調査整理番号 147-014

所在地 東京都新宿区西新宿三丁目13-8付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

票	深	層	柱	土	色	孔		_			_		標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご 撃 数	打擊	N	
			状	<u> </u>		/			10		打撃回数/貫		N値~深度図
				☒		測定月日		ı	ı	ł	貫入		
₹	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	i p 10 20 30 40 50
	0.50	0.50	AAAAA	表土	暗褐								
1							1.15		2 / 16	2 / 16	4		
							1.47		16	16	32	3.8	8 •
2							2.15		2 /	2 / 15	4 /		
				D-A	暗茶褐		2.48		18	15	33	3.6	6
3			XXXXX			3.70	3.15	1	1	1	3 / 30	3	3
4			XXXXX				3.45						
4	4 60	4 10					4.15	1	2 / 11	2	5 / 31	4.8	8
5							5.15				13		
				凝灰質粘土	暗茶褐		5.45	4	5	4	30	13	
6	6.00	1.40				1	6.15				7		
							6.45	2	2	3	30	7	7 1 1
7							7.15	1	2	2	5 / 30	5	
							7.45	<u> </u>				0	
8				凝灰質粘土	青緑灰		8.15	4	4	4	12 / 30	12	2
9				<b>成</b> 灰貝和上	育綵灰		8.45				12		
9							9.15	4	4	4	30	12	
10							10.15				5,		
							10.45	1	2	2	30	5	5 1
11	11.00	5.00				1	11.15		1 / 16	1 / 16	2 / 32		
	11.70	0.70		凝灰質粘土	乳灰	1	11.47		16	16	32	1.9	
12	11.00		<i>;</i>				12.15	3	4	4	11 / 30	11	1
			: <i>:::</i> :::				12.45						
13							13.15	4	5	5	14 / 30	14	14
14			: <i>:;/:</i> ::				14.15				17		
				粘土混じり細砂	暗黄褐		14.45	4	6	7	30	17	7   7
15							15.15				15		
13 14 15 16 17 18 19 20 21			· · · · · ·	· · ·			15.45	5	5	5	30	15	5
16			::: <i>:;</i> /.				16.15	5	5	6	16 / 30	16	
ار	17.00	5.30	<i>:/</i> ::::				16.45					10	
17				粘土混じり細砂	黄褐灰	1	17.15	3	4	4	11 / 30	11	1
18	17.70	0.70	====			1	17.45				7		
				砂混じりシルト	黄灰		18.15	2	3	2	7 / 30	7	1 (
19			••••	10 /tt U ·J /J /V  -	吳水		19.15				8		
	19.50	1.80	====			-	19.45	2	3	3	30	8	8 🕴 📗
20							20.15				7		
				砂混じりシルト	暗青灰		20.45	2	2	3	30	7	7
21			====				21.15				10		

