新宿区地盤資料

調査整理番号　147-019

所在地　東京都新宿区西新宿三丁目１８－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




砂質シルト
褐灰
20.60
0.65
シルト質微細砂
黄褐
22.15
1.55
微細砂
褐灰
/
暗灰
24.10
1.95
シルト
暗灰
24.75
0.65
シルト質微細砂
暗灰
25.90
1.15
シルト
暗灰
26.65
0.75
砂礫
暗灰
33.32
6.67
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.28
28.15
28.39
29.15
29.42
30.15
30.41
31.15
31.34
32.15
32.29
33.00
33.17
2 2 3 / 30 7
3 3 3 9 / 30 9
5 7 8 20 / 30 20
5 6 9 20 / 30 20
2 3 3 8 / 30 8
2 2 3 7 / 30 7
2 2 3 7 / 30 7
34 16 / 3 50 / 13 115
19 23 8 / 4 50 / 24 62.5
14 18 18 / 7 50 / 27 55.6
17 21 12 / 6 50 / 26 57.7
24 26 / 9 50 / 19 78.9
29 21 / 4 50 / 14 107
27 23 / 7 50 / 17 88.2