# 新宿区地盤資料

調査整理番号　148-091

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目３９－７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
22.70
3.10
25.55
2.85
31.40
5.85
33.40
2.00
砂質シルト
シルト
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.35
27.15
27.26
28.15
28.24
29.15
29.24
30.15
30.20
31.15
31.22
32.15
32.44
33.15
33.40
3 4 5 /30
12
3 4 5 12/30
12
4 5 5 14/30
14
2 3 3 8/30
8
2 3 3 8/30
8
1 2 2 5/30
5
22 28 50/20
75
40 10/1 50/11
136
50/9 50/9
167
50/9 50/9
167
50/5 50/5
300
50/7 50/7
214
12 17 21/9 50/29
51.7
15 20 15/5 50/25
60