


新宿区地盤資料

調査整理番号 149-020

所在地 東京都新宿区西新宿五丁目1 8 - 2 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



21	21.10	5.75	シルト	灰色	20.45	12	15	16	30	43
22	22.60	1.50	砂質シルト	暗青灰色	21.15	11	15	16	30	42
23	23.70	1.10	細砂	暗青灰色	21.45	23	30	2	22	81.8
24	26.40	2.70	レキ混り細砂	暗青灰色	22.37	23	27	3	23	78.3
25	28.20	1.80			23.15	40	3	60	13	138
26					23.38	60		60	10	180
27					24.15	60		60	6	300
28					24.28	60		60	7	257
					25.15	60		60	5	360
					25.25					
					26.15					
					26.21					
					27.15					
					27.22					
					28.15					
					28.20					