新宿区地盤資料

調査整理番号　149-021

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目１８－２７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
21.35
5.75
24.00
2.65
25.15
1.15
26.50
1.35
28.30
1.80
固結シルト
灰色
シルト混り細砂
暗青灰色
細砂
暗青灰色
小レキ混り細砂
暗青灰色
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.26
25.15
25.27
26.15
26.37
27.15
27.37
28.15
28.30
8
10
13
/
30
31
11
15
18
44
/
30
44
24
29
7
60
/
30
60
13
21
24
58
/
30
58
50
11
/
1
61
/
11
166
52
8
/
2
60
/
12
150
25
30
5
/
2
60
/
22
81.8
25
30
5
/
2
60
/
22
81.8
36
24
/
5
60
/
15
120