新宿区地盤資料

調査整理番号　149-022

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目８－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




固結粘土
暗茶灰
20.75
0.90
21
粘土混じり細砂
暗灰
22
22.29
1.54
20.32
19
7
17
88.2
21.15
26
24
/
7
50
/
17
88.2
21.32
22.15
31
19
/
4
50
/
14
107
22.29