
新宿区地盤資料

調査整理番号 151-008

所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 2 - 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



| E | ı | | 1 | , | J | ı | ı | | 4 | 4 | 6 | / 30 | l ₁₄ | ı | b | ı | 151- | 008(1 | 014-2) | (2/2) |
|----|-------|-------|---|---------|----------|-----|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|----------|---|------|-------|--------|--|
| 21 | 21.6 | 0 4.0 | 00 = = = = = = = = = = = = = = = = = = | | シルト質細砂 | 暗緑灰 | | 20.45 21.15 21.45 | 5 | 6 | 7 | 18 / 30 | 18 | | | 7 | | | | |
| 22 | 22.7 | 0 1. | 10:5: | ··· | シルト混じり細砂 | 褐灰 | | 22.15 22.43 | 14 | 18 | 18 / 8 | 50 / 28 | 53.6 | 5 | | | | | 3 | |
| 24 | 24.00 | 0 1.; | | ٠. | 礫混じり中砂 | 褐灰 | | 23.15 23.37 24.00 | 18 50 / | 25 | 7 / 2 | 50 / 22 50 / 2 | 68.2 | | | | | | | |
| | | | | | 粘土混じり砂礫 | 茶褐 | | 24.00 24.02 25.15 25.30 | | 25 / 5 | | 50 / 15 | 100 | | | | | | | |
| | 25.60 | 1.60 | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0.0.0.0 | 砂礫 | 褐灰 | | 26.15 26.32 | 28 | 22 / 7 | | 50 / 17 | 88.2 | | | | | | | —————————————————————————————————————— |
| | 27.3 | 4 1. | 0.0 0.0 740.0 | 000 | | | | 27.15 27.34 | 16 | 34 / 9 | | 50 / 19 | 78.9 | | | | | | | |