新宿区地盤資料

調査整理番号 151-011

所在地 東京都新宿区西新宿七丁目10-12付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 ک	0 cm の打	ご 撃 *	打擊	N	
			状			/		<u></u> 0	10	<u>数</u> 20	打撃回数/貫		N 値~深度図
				☒		測 定 月 日		1	ì	ì	/貫		NE AZE
₹	度	厚	図	分	調	日日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50
				埋土									
1	0.70	0.70	00000			-	ļ	1		1	3		
İ			XXXX				1.15	1 / 13	1	; 7	3 / 30	3	•
2							2.15	1 /		1	3		
				:	127.48		2.45	12	1	8	3 / 30	3	
- 3				\	茶褐	3.44	3.15			2	4		
			00000				3.53	1	1	/ 18	/	3.2	<u>,</u> †
4			XXXXX				4.15	1 /	1 / 7	2 /	4 /		
	4.60	3.90					4.50	15	7	13	35	3.4	4 🕈
5							5.15	/	1 / 7	2 / 11	4		
							5.48	15	7	11_	33	3.6	
6 7							6.15	1 / 16		1 / 14	2 / 30	2	
							6.45					_	
7	7.50	2.90		XXX			7.15	1 / 15	1	1 / 7	3 / 32	2.8	
8			====				7.47				11		
Ĭ				硬質細砂混りシルト	青灰		8.15	3	4	4	30	11	
9	9.00	1.50	•••			-	9.15				30		
							9.45	8	10	12	30	30	
10				シルト質細砂	青灰		10.15				25		
- 9 - 10 - 11	10.50	1.50		· · · · · · ·	黄灰		10.45	7	8	10	30	25	
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				11.15				21		
	11.80						11.45	6	7	8	30	21	
12		1.70					12.15		7	10	24 / 30	24	
				礫混り細砂	黄灰		12.45			10			
	13.50		,				13.15	8	9	11	28 / 30	28	
			0.0.0		黄褐灰		13.45				41		
							14.15	12	13	16	30	41	
			0.000				15.15			22	50		
							15.42	10	18	7	27	55.6	
16	15.90	2.40	10 × 0 × 0 ====	田砂混りシルト 暗灰			16.15	3 /			9		
17					暗灰		16.46	11	3	3	31	8.7	
			•		暗灰		17.15	l			9 /		
	17.50	1.60	====	=			17.45	3	3	3	30	9	1]
- 18 - 19 - 20 - 21							18.15	3 / 14	2 / 7	3	8 / 31	7.7	
				シルト			18.46	-	Ĺ			,.,	
							19.15	3	3	4	10 / 30	10	1
							19.45						
							20.15	3	4	5	12 / 30	12	<u> </u>
	20.90	3.40	====				21.15				7		

