新宿区地盤資料

調査整理番号　151-059

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目２２－４５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
22.25
3.50
26.25
4.00
粘土混じり固結細砂
砂礫
暗青灰
暗緑
暗黄褐
暗緑
暗黄褐
20.45
21.15
21.35
22.15
22.44
23.15
23.23
24.15
24.25
25.15
25.29
26.15
26.25
15
15
16
30
9
41
50
20
14
16
20
9
50
29
50
8
50
8
50
10
50
17
4
50
14
33
50
50
10
46
75
51.7
188
150
107
150