新宿区地盤資料

調査整理番号　151-088

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.40
1.80
21
22
23
24
25
25.21
4.81
砂礫
暗灰
茶灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.10
25.21
107
94
150
100
50
11
30
100
107
94
150
100
136