新宿区地盤資料

調査整理番号　151-116

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目２０－１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		埋土	暗茶褐	
	6.30	5.60		ローム	茶褐	3.90
	10.50	4.20		粘土	暗青灰／暗灰	
	11.40	0.90		砂質粘土	暗緑灰／暗灰	
	12.00	0.60		粘土質細砂	黄灰	
	14.70	2.70		細砂	黄灰	
	17.20	2.50		シルト	暗灰	
	19.70	2.50		砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3/30	3
2.15	1	2	2	5/30	5
3.15	2	2	2	6/30	6
4.15	1	1	2	4/30	4
5.15	1	2	2	5/30	5
6.15	2	1	1	4/30	4
7.15	1	1	1	3/30	3
8.15	2	2	2	6/30	6
9.15	2	3	3	8/30	8
10.15	2	2	3	7/30	7
11.15	2	2	2	6/30	6
12.15	11	13	16	40/30	40
13.15	11	12	15	38/30	38
14.15	6	7	8	21/30	21
15.15	4	5	6	15/30	15
16.15	5	6	8	19/30	19
17.15	5	19	26	50/30	50
18.15	16	19	15/4	50/24	62.5
19.15	20	21	9/2	50/22	68.2
20.15	2	2	3	7/30	7
21.15				11/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23.45 3.75
24.50 1.05
27.80 3.30
30.45 2.65
粘土
暗灰
砂質粘土
暗灰
砂礫
暗黄灰
細砂
暗黄灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.23
26.15
26.25
27.15
27.24
28.15
28.43
29.15
29.44
30.15
30.45
2 2 3 / 30
3 4 4 11 / 30
5 6 6 17 / 30
6 7 8 21 / 30
10 12 13 35 / 30
50 / 8
50 / 8
50
50 / 10
50 / 9
50 / 9
15 19 16 / 8 50 / 28
15 16 19 / 9 50 / 29
16 16 18 50 / 30
7
11
17
21
35
188
150
167
53.6
51.7
50