新宿区地盤資料

調査整理番号 152-017

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目22-4付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

Ţ	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定	深	0	10	<u>数</u> 20	打擊回数人	N	N値~深度図
	曲		SVI	\wedge	±⊞	定月日	#	10	20	20	貫入量	店	
+	度。。。	厚	2	分 ^{盛土}	調暗灰		度	10	20	30	里	値	0 10 20 30 40 50
1	2.60			Π -Δ	茶褐		1.15 1.47 2.15	11	1 / 9	2 / 12	4 / 32 3 / 31	3.8	
4				粘土	黄褐 ~ 斑	3.80	3.15 3.50 4.15 4.49 5.15		1 / 20	1 / 15 1 / 34	2 / 35 1 / 34	0.9	
6	5.80 6.90	3.20		砂礫	茶褐	-	5.48 6.15 6.40	13	20	1 17 / 5	/ 33 50 / 25	2.7	
3	8.30	1.40	 0.0.0	シルト	淡青	_	7.15 7.45 8.15	2	2	3	50 /	50	
	9.80			砂碟	暗緑暗緑	-	9.15 9.40 10.15	8	20	18 / 5	50 / 25 25 35 / 30	60 35	
1	11.80	1.10		細砂	暗緑	-	11.15 11.43 12.15	13	17	20 / 8	50 / 28	53.6	
	12. <u>6</u> 0	0.80	· · · · / · ·	シルト混り細砂	暗緑		12.45	5	5	6	30	16	
3 4 5 6		3.00		沙礫	暗級		12.45 13.00 13.07 14.00 14.05 15.15 15.23 16.15 17.15 17.25	50 / 5 50 / 8			50 / 7 50 / 5 50 / 8 50 / 7	2144 3000 1888 2144	
3 _	18.13	5.53	0.000			-	18.00 18.13	40	10 / 3		50 / 13	115	