新宿区地盤資料

調査整理番号　152-053

所在地　東京都新宿区西新宿八丁目８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		表土	茶褐色	
1				ローム	暗茶褐色	8/6 1.80
2	2.40	1.60				
3				ローム質粘土	茶褐色	
4	4.10	1.70				
				粘土	黄茶褐色	
	4.90	0.80				
5				粘土	茶褐色	
6	6.00	1.10				
				粘土	黄褐色	
	6.50	0.50				
7				粘土	乳褐色	
	7.35	0.85				
8				砂質粘土	黄褐色	
	8.60	1.25				
9				粘土・粘土質細砂互層	黄褐色	
	9.70	1.10				
10				粘土	暗褐色	
	10.50	0.80				
	10.95	0.45		固結粘土	暗褐色	
11				粘土	青灰色	
12	12.10	1.15				
13				砂礫	暗褐色	
14						
15						
16	16.00	3.90				
				砂礫	青緑色	
	16.80	0.80				
17				粘土	暗灰色	
	17.30	0.50				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	6/30			6/30	6
1.30					
2.00	7/30			7/30	7
2.30					
3.00	2/34			2/34	1.8
3.34					
4.00	2/30			2/30	2
4.30					
5.00	4/30			4/30	4
5.30					
6.00	6/30			6/30	6
6.30					
7.00	4/30			4/30	4
7.30					
8.00	10/30			10/30	10
8.30					
9.00	9/30			9/30	9
9.30					
10.00	4/34			4/34	3.5
10.34					
11.00	9/30			9/30	9
11.30					
12.00	47/30			47/30	47
12.30					
13.00	50/15			50/15	100
13.15					
14.00	50/12			50/12	125
14.12					
15.00	50/18			50/18	83.3
15.18					
16.00	50/22			50/22	68.2
16.22					
17.00	20/30			20/30	20
17.30					

N値～深度図